



Motorfrachtschiffe

Ferox

€ 850.000,00

Neu

Referenznummer

Referenz

1071

allgemeinen Informationen

ENI Nummer	06000629
Baujahr	1967
Schiffswerft	Neckarsulm (Deutschland)
Lieferzustand	In Absprache

Maße

Länge	84.52
Breite	8.20
Tiefe	2.71
Höhe Denbord	1.95
Fixpunkt ohne ballast	6.20
Fixpunkt mit ballast	4.00

Belastbarkeit

Maximale Tonnage	1.264
Tonnage zu 2.50	1.127
Tonnage zu 2.20	934

Laderäume / Beun / Tanks

Laderaumkapazität	2.000 m ³
Anzahl Der Laderäume	2
Rauboden	Stahl, 12 mm, Bj. 1999
Luken	Fabr. Tinnemans, Schiebeläden

Maschinenpark

Hauptmaschine 1	Fabr. Wartsila, 12V UD 25M5, 1000 Ps, CCR1, Bj. 2007
Getriebe 1	Reintjes, WAF 800 (überholt 1997)
Installation des Bugstrahlruders	Fabr. Hecon, 360° Steuergitter, Bj. 1987
Bugstrahlruder motor	DAF, 280 Ps (überholt 2021)
Generator (1)	Hatz, 30 KvA, CCR2, Bj. 2018
Generator (2)	Mitsubischi, 30 KvA, CCR2, Bj. 2015
Lekung	Fabr. de Boer, hydraulisch
Rühren	3x

Tanks

Kraftstoff	20.000 Liter / 2.000 Liter
Schmieröl	585 Liter
Trinkwasser	14.000 Liter / 3.000 Liter

Unterkunft

Wohnung Hinter	Küche, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Bad und separates Zimmer für Steuermann
Wohnung Vorschiff	Lagerung
Steuerhaus	Aluminium-Aufbau oversagbar, Bj. 2016



Radar	Swiss, Bj. 2017
VHF	2x Sailor, Bj. 2021
Piloten	Radio Holland, Bj. 2016
Ruder- und Buganzeiger	Radio Holland, Bj. 2016
Kamera	4x Dome

Andere Daten

Schraube	Fabr. van der Velden, CuNiAL 4-Blatt, Ø 1.550 mm
Ankerwinde vorschiff	Fabr. Sander & Sohn, Ölbad
Ankerwinde hinterschiff	Drahtwinde
Ankerpfahlen	Fabr. Misti, 9.5 Meter, Bj. 2017
Radarmast vor schiff	Aluminium, Hydraulisch
Autokran	Fabr. Hecon, 12 Meter, 1.500 Kg, Bj. 1987

Zertifizierung

CvO (Schiffsattest)	28-11-2025
---------------------	------------

Recente vernieuwingen

2023	Gyrotol, Kameras, viel rostfreier Stahl gesetzt
2022	Ruder repariert, neue Traktionsbatterien, Ballastjet, Airpress-Kompressor installiert, neue Werkbank, Stauschränke im Maschinenraum
2020	Bugstrahlrudermotor überholt, Neue rechtwinklige Übersetzung

Ship Vision B.V. übernimmt keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten der bereitgestellten Informationen







